

星置スケート場 保全工事の様子②

天井梁塗装工事の様子をご紹介します。

1 天井の梁です。サビがでています。
サビなどにより白い塗料が浮いています。




2 以前の塗料やサビを取り除き、
サビ防止剤を塗布しました。



3 鉄骨に塗装しました。(アイボリー色)



4 劣化している天井断熱材を取り除きます。



5 新しく天井断熱材を取付けました。
新しい断熱材は銀色です。



6 天井にネットが設置されました



これから、足場解体、リンク氷の解氷と工事そして、新しい氷づくりを行います。

新鮮な氷になるのを、もうしばらくお待ちください。

